

АКТ

Весеннего осмотра здания

Дом по пр-ту Мира, д.23 по состоянию на _____ 2016г.

1. Общие сведения по строению:

1. Год постройки – 1976;
2. Материал стен – крупно-панельный;
3. Число этажей – 9
4. Количество подъездов – 6;
5. Количество квартир – 215;
6. Общая площадь – 12 373,5 кв.м.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Представителя МУП УК «Центральный» гл. инженера Минниязова Д.Р.


Представителя МУП УК «Центральный» инженера по эксплуатации Сафина И.Х.

Представителя МУП УК «Центральный» инженера ПТО Сафоновой Ж.М.

Произвели осмотр вышеуказанного строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием объема работ и мест дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный ремонт, производимый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователем за их счет)
1.	Цоколь а) наружный б) подвальная часть	м2	удовлетворительное удовлетворительное	
2.	Цокольные окна	шт	хорошее	
3.	Козырьки	шт	хорошее	
4.	Фасад А)архитектурная отделка Б)швы	м2	удовлетворительное удовлетворительное	
5.	Балконы, лоджии, карнизы	м2	хорошее	
6.	Пожарные лестницы	м/п	хорошее	
7.	Решетки ливнеприемника	шт	хорошее	
8.	Внутренние водосточные трубы и детали	м/п	хорошее	

9.	Вентиляционные шахты, дефлектора	шт	хорошее	
10.	Кровля	м2	хорошее	
12.	Окна л/клеток	м2	хорошее	
13.	Двери л/клеток	м2	хорошее	
14.	Подвальные двери	м2	хорошее	
15.	Чердачные люки	м2	хорошее	
16.	Отмостки	м2	хорошее	
17.	Приямки	шт	хорошее	
18.	Скамейки	шт	хорошее	
19.	Урны	шт	хорошее	
20.	Тротуары	м2	удовлетворительное	
21.	Надписи «ПГ»	шт	хорошее	
22.	Местные проезды	м2	удовлетворительное	
23.	Инженерные сети А)ГВС Б)ХВС В)Отопление Г)Канализация	м/п	хорошее хорошее хорошее хорошее	
24.	Электрооборудование	шт	хорошее	

Подписи: 1.  /Минниязов Д.Р.

2.  /Сафин И.Х.

3.  /Сафонова Ж.М.