

АКТ

Весеннего осмотра здания

Дом по пр-ту Чулман, д.71Д по состоянию на 18 04 2019г.

1. Общие сведения по строению:

1. Год постройки – 2006;
2. Материал стен – газобетон, облиц. кирпичем;
3. Число этажей – 9;
4. Количество подъездов – 1;
5. Количество квартир – 32;
6. Общая площадь – 2876,6 кв.м.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Представителя МУП УК «Центральный» инженер по ОЭОиРЗиС Карпеева Г.З.

Представителя МУП УК «Центральный» мастера по благоустройству Матвеева Н.И.




Представителя МУП УК «Центральный» инженер по ОЭОиРЗиС Насертдиновой А.Р.

Представитель МКД Басиев А.М

Произвели осмотр вышеуказанного строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием объема работ и мест дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный ремонт, производимый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователем за их счет)
1.	Цоколь а) наружный б) подвальная часть	м2	Треб. ремонт та 2,6м ²	
2.	Цокольные окна	шт	—	
3.	Козырьки	шт	удовл	
4.	Фасад А)архитектурная отделка Б)швы	м2	удовл	
5.	Балконы, лоджии, карнизы	м2	удовл	
6.	Пожарные лестницы	м/п	—	
7.	Решетки ливеприемника	шт	—	
8.	Внутренние водосточные трубы и детали	м/п	удовл	
9.	Вентиляционные шахты, дефлектора	шт	—	
10.	Кровля	м2	удовл	

11.	Плиты парапетов	м/п	—	
12.	Окна л/клеток	м2	удовы	
13.	Двери л/клеток	м2	удовы	
14.	Подвальные двери	м2	удовы	
15.	Чердачные люки	м2	удовы	
16.	Жалюзи пожарного прохода	м2	—	
17.	Отмостки	м2	Треб. расч - 10 м ²	
18.	Приямки	шт	v —	
19.	Заборы и ограды	м/п	удовы	
20.	Скамейки	шт	удовы	
21.	Урны	шт	удовы	
22.	Цветочницы	шт	—	
23.	Тротуары	м2	удовы	
24.	Надписи «ПГ»	шт	—	
25.	Местные проезды	м2	удовы	
26.	Инженерные сети А)ГВС Б)ХВС В)Отопление Г)Канализация	м/п	удовы к.р.2019.	
27.	Электрооборудование	шт	удовы	

Подписи: 1.  /Карпеева Г.З.
2.  /Матвеева Н.И.
3.  /Насертдинова А.Р.
4. 